

Produktname	Geräteklasse	Status	Ersetzbar durch	Lieferbar	Ersatzteil	Reparatur	Support
ET-406 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-406-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	Ende 2022
ET-416 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-416-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	Ende 2022
ET-436 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-436-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
ET-456 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-456-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	Ende 2022
ET-536-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	ET-536-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
ET-556-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	ET-556-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	Ende 2022
MT-306-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-306-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
MT-316-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-316-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	Ende 2022
MT-336-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-336-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
MT-406 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-406-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	Ende 2022
MT-416 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-416-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, kein Display	Ende 2022
MT-436 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-436-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
MT-456 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-456-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	Ende 2022
MT-536-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	MT-536-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX	Ende 2022
MT-556-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	MT-556-A	Nein	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	eingeschränkt TX bis Ende 2017 kein FX, Display, Touch	Ende 2022
RFID-RDR-1-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2012	RFID-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Nein	Nein	Nein	Ende 2022
RFID-RDR-1-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2012	RFID-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Nein	Nein	Nein	Ende 2022
MT-125	Operator Interface	2011	MT-65	Nein	Nein	Nein	Ende 2021
ET-306 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-306-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-316 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-316-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-336 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-336-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-406 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-406-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-416 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-416-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-436 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-436-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-456 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-456-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-306 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-306-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-316 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-316-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-336 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-336-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-406 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-406-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-416 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-416-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-436 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-436-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-456 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-456-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
SPSPPlusWIN Version 05.00.12	Software	2010	SPSPPlusWIN Version 05.03.05	Ja	-	-	eingeschränkt
ET-515	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-515i	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-518	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
ET-518i	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
PCRI Mifare	Lesegeräte	2009	RFIDi	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
SPSPPlusWIN Version 04.03.07	Software	2008	-	Ja	-	-	eingeschränkt
BCS-D101-M	Lesegeräte	2007	-	Nein	Nein	Nein	Nein
BCS-D101-R	Lesegeräte	2007	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-8A	Operator Interface	2007	ET-306-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
9143/10-120-200-xx	Zubehör	2006	9143/10-114-200-xx	Nein	Nein	Ja	Ende 2016
MT-316-R	Operator Interface	2006	MT-316-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
MT-336-R	Operator Interface	2006	MT-336-A	Nein	Nein	Nein	eingeschränkt
BCSi 302	Lesegeräte	2005	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-12	Operator Interface	2005	ET-316-A/ET-336-A	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-300	Operator Interface	2005	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-315	Operator Interface	2005	MT-316-A	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-45	Operator Interface	2005	MT-50 *	Nein	Nein	Nein	Nein
SPSPPlusWIN Version 03.02.06	Software	2005	SPSPPlusWIN Version 04.03.07	Ja	-	-	Nein
MT-30A	Operator Interface	2004	-	Nein	Nein	Nein	Nein
9381	Zubehör	2003	9143/10-114-200-xx	Nein	Nein	Nein	Nein
9373/21	Zubehör	2003	9185/11-45-xx	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-3A	Operator Interface	2003	ET-65-B *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-415	Panel PC	2003	ET-436-A	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-4A	Operator Interface	2003	ET-65-B *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-4A-BC	Operator Interface	2003	ET-65-B-RSi *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-5A	Operator Interface	2003	ET-75-B *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-5A-BC	Operator Interface	2003	ET-75-B-RSi *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-6	Operator Interface	2003	ET-125-B *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-6-BCL	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-6-BCS	Operator Interface	2003	ET-125-B-RSi *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-9752	Operator Interface	2003	ET-75-B *	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-9753	Zubehör	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-SV-2	Zubehör	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-SV-3	Zubehör	2003	9143/10-114-200-xx und 9185/11-45-xx	Nein	Nein	Nein	Nein
IPC 6100	Panel PC	2003	MT-416-A	Nein	Nein	Nein	Nein
IPC 6120	Panel PC	2003	MT-416-A/MT-436-A	Nein	Nein	Nein	Nein
IPC 6150	Panel PC	2003	MT-436-A	Nein	Nein	Nein	Nein
Magnetkartenleser HNR4	Lesegeräte	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
Magnetkartenleser V3A	Lesegeräte	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-120	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-121	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-310	Operator Interface	2003	MT-306-A	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-60	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-60-B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-80A	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-80B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-80-S	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-81A	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-81B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-81-S	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-82	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-82A	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-82B	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
MT-91	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
OP-98	Ford Gerät	2003	-	Nein	Nein	Nein	Nein
SK-BT-RS-422/485	Zubehör	2003	SK-PSM-ME-RS-232-RS-485	Nein	Nein	Nein	Nein
SK-BT-TTY	Zubehör	2003	SK-PSM-ME-TTY-RS-232	Nein	Nein	Nein	Nein
SK-FB-L2DP	Zubehör	2003	9185/11-46-xx	Nein	Nein	Nein	Nein
SK-FB-MPI	Zubehör	2003	MPI-Box RS-232 oder RS-422	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-8	Operator Interface	2002	ET-306-A	Nein	Nein	Nein	Nein
OP-96	Ford Gerät	2002	-	Nein	Nein	Nein	Nein
RS-97	Ford Gerät	2002	-	Nein	Nein	Nein	Nein
SPSPPlus-G 3.50	Software	2002	-	Nein	-	-	Nein
SPSPPlusWIN Version 2.xx	Software	2002	-	Nein	-	-	Nein
BCS03 ex	Lesegeräte	2001	-	Nein	Nein	Nein	Nein
SPSPPlusWIN Version 1.xx	Software	2001	-	Nein	-	-	Nein
MT-40	Operator Interface	2000	-	Nein	Nein	Nein	Nein
ET-7	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-40-P-T	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-40-S	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-40-S-T	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-50	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-80A	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-80-S-P	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
KA-80-S-P-T	Operator Interface	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
SAS-525-1	Zubehör	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein
SAS-525-2	Zubehör	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein

Produktname	Geräteklasse	Status	Ersetzbar durch	Lieferbar	Ersatzteil	Reparatur	Support						
SAS-525-3	Zubehör	1998	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
SPSPPlus 2.35	Software	1998	-	Nein	-	-	Nein						
ET-1	Operator Interface	1995	ET-125 mit ET-1SIM	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-2	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-CP	Zubehör	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-SV	Zubehör	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-TAS-1	Zubehör	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-TAS-2	Zubehör	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-TAS-3	Zubehör	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
KA-100	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
KA-80-S	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
KA-80-S-T	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
Klartext 4.11	Software	1995	-	Nein	-	-	Nein						
MT-1	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
MT-100	Operator Interface	1995	-	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-3	Operator Interface	1994	ET-65-B *	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-4	Operator Interface	1994	ET-65-B *	Nein	Nein	Nein	Nein						
ET-5	Operator Interface	1994	ET-75-B *	Nein	Nein	Nein	Nein						
*	NICHT in Verbindung mit den Protokolltreibern S5-PG, S5-L1, AEG-AKF !												
*1	Windows XP und Windows Embedded 2009 wird durch den Intel® Atom E3845 nicht mehr unterstützt !												
*2	Umstellung des Lizenzmodells auf Jahresabonnement. Bestellung direkt bei RealVNC oder Verwendung von Open Source wie UltraVNC, TightVNC durch Kunden.												
Legende:													
Status	"Aktuelles Produkt" - dieses Produkt ist auf aktuellstem technischen Niveau und wird voll von allen Abteilungen unterstützt "1995" (z.B.) die Jahreszahl in der Spalte Status gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Produkt abgekündigt ist / wurde. "Auslaufprodukt" - die Unterstützung für dieses Produkt wird in den kommenden 1-3 Jahren beendet werden, dann wird das Produkt abgekündigt												
Ersetzbar durch	Mögliches Nachfolgeprodukt oder Alternativprodukt Ja = Vollständig lieferbar und in Preisliste enthalten Nein = Produkt ist nicht mehr lieferbar Jahreszahl = Lieferbar bis...												
Lieferbar													
Ersatzteil	Ja = Falls, "Lieferbar = Ja" -> Vollständig lieferbar und in Preisliste enthalten, Falls "Lieferbar = Nein" -> als Ersatzteil lieferbar, nicht mehr in Preisliste enthalten Nein = Produkt ist nicht mehr lieferbar Jahreszahl = Lieferbar bis...; nicht mehr für neue Projekte lieferbar; nur als Ersatzteil oder für bestehende Projekte erhältlich; nicht mehr in Preisliste enthalten												
Reparatur	Ja = Produkt ist uneingeschränkt reparabel Nein = Produkt ist nicht mehr reparabel, es sind keine Ersatzteile für das Produkt mehr erhältlich Eingeschränkt = Produkt ist nur bedingt und teilweise reparabel, da nicht mehr alle Ersatzteile für einen Reparatur zur Verfügung stehen Jahreszahl = Reparaturgewährleistung bis..., danach geht der Reparaturstatus auf "Nein" bzw. eingeschränkt												
Support	Ja = Produkt wird vollständig vom Support betreut Nein = Produkt wird nicht mehr vom Support betreut, es können keinerlei Unterstützungen mehr gegeben werden Eingeschränkt = Produktunterstützung ist nur bedingt gewährleistet, soweit Informationen noch zur Verfügung stehen. Eine Umfangreiche Problemlösung / Jahreszahl = Eine Produktunterstützung wird noch bis... gewährleistet, danach geht der Supportstatus auf "Nein" oder "eingeschränkt"												